




Untere Führungsmöglichkeiten für Schiebetore




Gleitrollen auf Platte
N.38.X59



Andruckrolle mit
Nylon-Dübel
N.38.X08/ .X09




Schildkrötenführung
N.38.E18/ .19/ .20




Die oben erwähnten unteren Führungsmöglichkeiten eignen sich für Schiebetore im Innen- und Außenbereich. Somit wird eine Ablagerung von Schmutz, Wasser oder Eis verhindert, und die Montage ist schnell und leicht.

Untere Führungsmöglichkeiten für Schiebetore


Montagebeispiele




Führungsrolle auf Flansch aus Nylon oder Messing (.N00 oder .M00)




Führungsrolle mit Schraubverbindung aus Nylon oder Messing (.N49 oder .M49)




Führungsrolle aus Nylon oder Messing mit Dübel (.N58 oder .M58)



Gleitstück mit Dübel und Senk Kopfschrauben (.U54)




Winkelführung-Gleitstück auf Stahlwinkel (.U53)



Führungsrollen auf Stahlplatte, verstellbar (.X65/66)

NIKO U-SCHIENE Nr.	Abmessungen		
	h (mm)	B (mm)	s (mm)
32.000	15	15	1
33.000	25	25	2
34.000	40	40	3
35.000	50	60	4



Die oben erwähnten unteren Führungsmöglichkeiten eignen sich hauptsächlich für Schiebetore im Innenbereich, wobei die Führungsrollen aus praktischen und ästhetischen Gründen verdeckt liegen sollen.